АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«__» апрель 2022г.

Дом № 3/1 по ул. Предбитова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1994 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Меркулов А.В. инженер Козлова Н.Л. Попова Н.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша мягкая

б) чердачное помещение и его вентиляция ХВ

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ХВ

г) фасад здания требуется ремонт козырьков.

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена, местами отлетов.

е) подвальные помещения ХВ

ж) отмостки вокруг здания требуется замена.

з) система центрального отопления ХВ

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ХВ

к) электрохозяйство ХВ

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии Меркулов А.В. Козлова Н.Л. Попова Н.А.