АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«1» сентября 2014 г.

Дом № 133 по ул. Трудовая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирп.

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания требуется ремонт цоколя – 6 м²

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии мастер Трушков В.