АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«_____» _____ 20__ г.

Дом № 143 по ул. Профессора

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша УД

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания –

г) фасад здания ремонт требуется. 100 м²

д) входные двери и оконные переплеты замена окон. рам. 1, 2 подъезд ?

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания частично разрушено, требуется ремонт, 40 м² ?

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство –

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Ремонт фасада, отмостки, замена окон. переплетов в 1, 2п.

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Представитель комиссии Мастер (Козлова Н.Л)

Члены комиссии