

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 94 по ул. Тюмина «Сентябрь» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1962 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маишев Козьмова И.И.
Росенко Беренская В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
требуется монтаж отливов 1,2 н
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания требуется газобетон/шпатель
- з) система центрального отопления замена ур-на монтаж-расшир
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена фрезером
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Мит (Козьмова И.И.)
Руден (Беренская В.И.)