АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«19» марта 2014 г.

Дом № 213/2 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен каменный

число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома

Комиссия в составе _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется ремонт мягкой кровли над крыльцом

б) чердачное помещение и его вентиляция требуется очистка подвала от мусора

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт 45м (за домом)

з) система центрального отопления требуется замена: труба ф40-8м сборки ф25-8мет ф20-2мет

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии ст-р [illegible] [illegible]