

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 16/1 по ул. Трабескова «19» апреля 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Макиев Козьмо АИ
Давыдов Кавчер И.С.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания уд, требуется ремонт кровли
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд, требуется защита, газопровод ремонт
- ж) отмостки вокруг здания уд
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Макиев Козьмо АИ
Члены комиссии Давыдов Кавчер И.С.

(Handwritten signature)