

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 85 по ул. Лесосажатская «4» Апреля 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала во II под'езде лифта

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И.И. Шкелев Дмитриев Н.А.
Машер Е.И. Тихонова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шиферная, шифровые - требующая замены шифера №1, 2 на 3-ем этаже. шифера.
б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты двери деревянные - удовлетв., окна - замена на пластиковые требуется.

е) подвальные помещения удов. и творительно.

ж) отмостки вокруг здания - требующая ремонт - 12 кв.

з) система центрального отопления удовлетворительно.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно.

к) электрохозяйство -

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии И.И. Шкелев
Члены комиссии Тихонова С.В.
Деревянникова Н.А.