

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 15 по ул. «2» апреля 2018 г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1979 материал стен каменное  
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масмер Козлова Н.А.  
Дашенко Невзнецова Н.Р.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется капитальный ремонт ш/кровли кв 33.
- б) чердачное помещение и его вентиляция уу
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания уу
- д) входные двери и оконные переплеты уу
- е) подвальные помещения уу
- ж) отмостки вокруг здания уу
- з) система центрального отопления уу, требуется замена центр. ив. системы ХВС Третьяк.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уу
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено.

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии Масмер Козлова Н.А.  
Члены комиссии Дашенко - Инч / Фиксина /