

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 213 по ул. Советская « 19 » апреля 20 18 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____
число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе г. г. г. Дмитриев Н.А.
м.р. Шенников

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.
- г) фасад здания частично поврежден м/п швов.
- д) входные двери и оконные переплеты уд.
- е) подвальные помещения уд.
- ж) отмостки вокруг здания ≈ 100 см.
- з) система центрального отопления уд.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд.
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии г. г. г. Дмитриев Н.А.
Члены комиссии м.р. Шенников
Л.А. Пешков Н.В.