

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«16» сентября 2018 г.

Дом № 23 по ул. Демурова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маевский Козлова Н.Д.
Давыдов Бершин М.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания уд, требуется ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания уд, требуется ремонт
- з) система центрального отопления уд, требуется замена участка труб (вместо 3х)
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Маевский Козлова Н.Д.
Давыдов Бершин М.В.