

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 1/1 по ул. Тимирязевская
«5» сентября 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1987 материал стен каменное
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масинер Козлова Н.А.
Давыдов Д.Ю.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания уд, требуется ремонт м/п свод,

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд, заменено оборудование ТВС.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство -

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Давыдов Д.Ю.
Члены комиссии Масинер Козлова Н.А.
Давыдов Д.Ю.