

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 44/1 по ул. «12» апреля 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала 3 под'езд

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Шкелев, Дмитрий Н.А.
мастер Мискунов С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мелк. кровля; удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -
- г) фасад здания удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты металлические, треб. замены на металлическое н. в. д. в.
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостки вокруг здания требуемая ширина - 128 см.
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство -
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии И. Шкелев: И. Шкелев
мастер Мискунов С.В.
г/нач. Бабур