

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 19 по ул. Демурова «20» апреля 2018 г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1958 материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маслов Николай И.
Демин Александр С.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша УД

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания УД, требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты УД

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД, требуется газонизация
ремонт.

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Демин Александр С.

Члены комиссии Маслов Николай И.

Демин Александр С.

Краснов Евгений С.