

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«13» сентября 2018 г.

Дом № 133 по ул. Профсоюзная

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мамеев / Кузнецов И.И.

Давыдов - нет

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша УД

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания УД, требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты УД

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД, требуется ремонт

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство -

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии Мамеев / Кузнецов И.И.

Давыдов - нет