

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 48/1 по ул. Лихового

«3» Апреля 2018 г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1972 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала в коридоре

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И.И. Шкелев Дмитриев Н.А.  
Мастер Лискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша металл, шатровая - удовлетворительно

б) чердачное помещение и его вентиляция чистое, вентилируемая в рабочей состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты металл. - удовлетвор., оклеены - требуется замена на пластиковые

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт около И.Б. - 12м.

з) система центрального отопления в рабочей состоянии

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

требуется - ремонт И.Б.

Представитель комиссии

Члены комиссии

И.И. Шкелев Дмитриев Н.А.  
Мастер Лискунова С.В.  
Сидоров