

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 27 по ул. Содово-Минусинская
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панель
число этажей 5 наличие подвала 6 под'ездов

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Иксимер Дмитриев Н.А.
мастер Анжукова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша КПИ, требующая ремонт над кв. 85 (коридор)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) фасад здания удовлетворительно
требующая замены окон - не пластиковые.
- д) входные двери и оконные переплеты двери - металлические, остекление
- е) подвальные помещения удовлетв., чистой
- ж) отмостки вокруг здания требующая ремонт - 180 см
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

требующая графа (забор) насаждений
1-8 под'езд.

Представитель комиссии И. Иксимер
Члены комиссии мастер Анжукова С.В.
г/ком. Евокилов Г.В. И.И.