АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«20» 03 2019 г.

Дом № 119/1 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Романина Е.С.

домком:

гл. инженер: Муратов А.З.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлет.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовлет.

д) входные двери и оконные переплеты удовлет.

1 п. пластик. окно 2 п. старое удовл.

е) подвальные помещения удовлет.

ж) отмостки вокруг здания удовлет.

з) система центрального отопления в рабочем режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет

к) электрохозяйство удовлет.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: Романина Е.С.

Члены комиссии домком:

гл. инженер: Муратов А.З.