АКТ

обшего (~~осеннего~~ и весеннего) осмотра здания

«2» 04 2019 г.

Дом № 203 по ул. Советов

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панель

число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Романина Е.С.
предст. собственников Косарева Н.В.
гл. инженер: Мерцалов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты двери удовлетв.
окна новые (пластик).

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостки вокруг здания удовлетворит.

з) система центрального отопления в рабочем состоянии

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

к) электрохозяйство удовлетв.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

на момент обследования 14.03.19
детской пл. аварийных элементов нет.

Представитель комиссии мастер: Романина Е.С.
Члены комиссии домком: Косарева Н.В.
гл. инженер: Мерцалов А.В.