АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«29» марта 2019 г.

Дом № 61 по ул. Липового

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____

число этажей _____ наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маетер Козлова Н.П.

Дальнаи Козлова Н.П.

Гл. инженер Мерцалов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена. 2, 3 подъезд.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется частичная замена

з) система центрального отопления требуется замена стояков отопления п/сумм, подъездн. отопление

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется замена 2 задвижек

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии (Козлова Н.П.)

(Мерцалов А.В.)

Дальнаи (Козлова Н.П.)