АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» апрель 2021г.

Дом № 23 по ул. Петрова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирп

число этажей 3 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерзляков А.В
мастер: Сингубова О.В
дом. ком: Петкин М.В

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии.

г) фасад здания разрушений нет

д) входные двери и оконные переплеты удовл

е) подвальные помещения удовл, несгораемых материалов и мусора нет

ж) отмостки вокруг здания удовл

з) система центрального отопления в рабочем режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер

Члены комиссии мастер:
дом. ком: