АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» апрель 2021г.

Дом № 61 по ул. Линьвого

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1964 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Мерцалов АВ

Маслер Козлова НП

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция уд,

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена 2,3п. 2п - относ; двери - тамбур 1п.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется замена.

з) система центрального отопления замена трубы ф50, замена м/пластина 3п отопление, п/сушит. 2п.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ремонт элеватора, замена задвижек.

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Мерцалов АВ

Члены комиссии Козлова НП.