

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 85 по ул. Ленинградская  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич  
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Именев Меркусов И.В.  
Маевский Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша УД
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания требуются работы по замене
- д) входные двери и оконные переплеты требуются замена
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания требуются работы.
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуются замена котлоагрегата.
- к) электрохозяйство УД.
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии  
Члены комиссии

И. Именев

Меркусов И.В.  
Козлова И.И.