АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» апрель 2022г.

Дом № 64 по ул. Ленинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен камень

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Шерудилов АВ
Инженер Козлова НЛ.
Денисова АС

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется ремонт водостоков.

г) фасад здания требуется ремонт ш/п швов

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена.

е) подвальные помещения ус

ж) отмостки вокруг здания требуется замена.

з) система центрального отопления ус

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ус

к) электрохозяйство ус

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии Шерудилов АВ
Козлова НЛ
Денисова ЕО.