

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 217 по ул. Советская «март» 2022г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирп
число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мергендов А.В.
мастер: Сисегубова О.В. дом. ком. Денисова В.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт м. кровли кв 107
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания ремонт м/штба кв 44; 45; 48; 50; 69
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания уф
- з) система центрального отопления замена крыльчат. 14м
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена задвижки ф50-3шт
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии гл. инженер: Мергендов А.В. мастер: Сисегубова О.В.
дом. ком. Денисова В.Н.