

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 213/2 по ул. Советская « » Март 2022г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен КМ
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерзляков А.В
дом. ком. мастер: Синегубов В.В

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт меж. кр. кв 33,34
- б) чердачное помещение и его вентиляция нужна засетка
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания да
- г) фасад здания ремонт м/швов кв 1, 66
- д) входные двери и оконные переплеты да
- е) подвальные помещения засетка
- ж) отмостки вокруг здания да
- з) система центрального отопления промывка, наладка
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена хвс капитально
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер: [подпись]
[подпись]