

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«март» 2022г.  
Дом № 219/7 по ул. Советская  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен цемент  
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерцалов А.В.  
мастер: Ситикубов В.В. дел.ком: Миронова Л.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша мяг. уг ремонт кв74 мяг.кр.

б) чердачное помещение и его вентиляция чистка

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг

г) фасад здания ремонт м/штукатурки кв 35, 45, 64

д) входные двери и оконные переплеты уг

е) подвальные помещения чистка

ж) отмостки вокруг здания ремонт

з) система центрального отопления промывка, наладка

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена хв

к) электрохозяйство \_\_\_\_\_

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии гл. инженер: Мерцалов А.В. мастер: Ситикубов В.В.  
дел.ком: Миронова Л.В.