

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 1/1 по ул. Фрунженская «декабрь» 2022г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пан
число этажей 9 наличие подвала 1

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерцанов А.В.
мастер: Синегубова О.В.
дом. ком: Ильяев

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уф люки напанеты уф

б) чердачное помещение и его вентиляция уф

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф

г) фасад здания уф

д) входные двери и оконные переплеты уф

е) подвальные помещения уф

ж) отмостки вокруг здания ремонт ступеней и гл. входа

з) система центрального отопления уф

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена крана

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

ремонт м/швов кв 35

Представитель комиссии _____

Члены комиссии мастер: [подпись]
дом. ком. [подпись] гл. инженер [подпись]