

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«14» сентября 2022г.

Дом № 19 по ул. Демурова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен 3

число этажей 3 наличие подвала еееев

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

И. Менделеев  
Менделеев  
Краснов С.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатровая, требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция УУ

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УУ

г) фасад здания УУ

д) входные двери и оконные переплеты УУ

е) подвальные помещения УУ

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт (частично)

з) система центрального отопления УУ

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УУ

к) электрохозяйство УУ

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

еёеёеёеё

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

Менделеев  
Менделеев  
Краснов С.Н.