

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 63 по ул. «29» апреля Макашова 2022г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен камень
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Меркулов А.В.
Макашова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УС

г) фасад здания требуется ремонт и/л швов.

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена ст.

е) подвальные помещения УС

ж) отмостки вокруг здания УС

з) система центрального отопления требуется замена кранов.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УС

к) электрохозяйство УС

л) обеспеченность уборочным инвентарем, снегодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Меркулов А.В.
Макашова И.И.