

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 80 по ул. «Н» стрелка 2022г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1978 материал стен панель
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мерушев СВ,
Маемер Козлова Н.И.
Булочкина Е.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатровая, требуется ремонт огражде-
ния, ревизия фановых труб.

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания УД

д) входные двери и оконные переплеты требуется зашить.

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД

з) система центрального отопления УД, требуется зашить
краны.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Мерушев СВ
Козлова Н.И.
Булочкина Е.В.