

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 48/1 по ул. Кемерово «18» апреля 2022г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1972 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гр. инженер Мерзляков А.В.  
Мастер Козлов А.А.  
Соловьев С.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания уд. требуется ремонт и/л шпк.
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена.
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания требуется замена.
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Соловьев Мерзляков А.В.  
Козлов А.А.  
Соловьев С.А.