

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 27 по ул. Социалистическая
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1982 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. И. Исаев Меркулов А.В.
Исаев А.В. Козлова А.А.
Свдоженкова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания требуется ремонт шп/р шп/р.
- д) входные двери и оконные переплеты требуется ремонт.
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

И. И. Исаев Меркулов А.В.
Исаев А.В. Козлова А.А.
Свдоженкова С.В.