

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 94 по ул. «Дальневосточная» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1967 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Маммер Сулейев АВ
Маммер Козлова АН
Давыдов Беремосов ВП

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатерная, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена окон в подъезде.
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания требуется замена.
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется замена укреплена шатерная, гребенчатая.
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Маммер Сулейев АВ
Козлова АН
Давыдов Беремосов ВП