

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 85 по ул. «Ленинградская» апрель 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1967 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе С. Сергеев Сидоров
Масленikov Козлов

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ус
- б) чердачное помещение и его вентиляция ус
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ус
- г) фасад здания ус
- д) входные двери и оконные переплеты ус
- е) подвальные помещения ус
- ж) отмостки вокруг здания требуется замена железобетонных отмосток в некоторых местах
- з) система центрального отопления ус
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ус
- к) электрохозяйство ус
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии С. Сергеев Сидоров
Масленikov Козлов