

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 47 по ул. «Валленова» апрель, 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1962 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Г. И. Игнатов, Сундеев А.В.
Масеев, Козлова А.А.
Давыдова, Богданова Е.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ус
- б) чердачное помещение и его вентиляция ус
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ус
- г) фасад здания ус
- д) входные двери и оконные переплеты ус
- е) подвальные помещения ус
- ж) отмостки вокруг здания ус
- з) система центрального отопления ус, требуется заменить
старое отопление (сетчатое)
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ус
- к) электрохозяйство ус
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии _____

✓

Игнатов

Сундеев А.В.

Козлова А.А.

Богданова Е.В.