

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 219/7 по ул. «Советская» «апрель» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1994 материал стен пан
число этажей 9 наличие подвала н

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Суляев А.В.
мастер: Синегубова О.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт м.з. кровли
- б) чердачное помещение и его вентиляция счетка
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания уф
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания ремонт торцев.
- з) система центрального отопления уф
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Замечая КМС 1н

Представитель комиссии

гл. инженер Суляев А.В. - [подпись]

Члены комиссии

мастер: Синегубова О.В. [подпись]

Акт погода не в.ч