

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 23 по ул. «Темрове» адрес 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Мамеев Сунеев АВ
Мамеев АВ
Доменин Терещен АВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шестербовая, уг
- б) чердачное помещение и его вентиляция уг
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг
- г) фасад здания уг, требуется ежегодной реконст.
- д) входные двери и оконные переплеты уг
- е) подвальные помещения уг
- ж) отмостки вокруг здания уг
- з) система центрального отопления уг
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уг
- к) электрохозяйство уг
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

Сунеев АВ
Мамеев АВ
Доменин АВ