

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 4 по ул. «Косметово» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1953 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе
И. И. Мещеряков
М. М. Козлова
Б. Б. Барановский
С. С. Сидоров
Д. Д. Демидов

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, уг
- б) чердачное помещение и его вентиляция уг
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг
- г) фасад здания уг
- д) входные двери и оконные переплеты уг
- е) подвальные помещения уг
- ж) отмостки вокруг здания уг
- з) система центрального отопления уг
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уг
- к) электрохозяйство уг
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

И. И. Мещеряков С. С. Сидоров
М. М. Козлова Б. Б. Барановский