

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 20 по ул. "Трофимово" 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1972 материал стен кирпич
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Г.В. Игнатов С.В. Сидоров
М.В. Козлов
Д.В. Мещеряков

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша УД, требуется ремонт и в т.ч. кровельная плита
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена окон, замена входных дверей.
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД, требуется герметизация (заделка отверстия)
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

С.В. Сидоров
М.В. Козлов
Д.В. Мещеряков