

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 78Н по ул. «Анреев Лимового» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

год постройки 1972 общие сведения по строению:
число этажей 5 материал стен камень
наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе М. Мешенер Сундеев АВ
Маешер Кузубов АА
Давыдов Соболева СА

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты дверей, требуется замена окон,
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт в некоторых зонах (крошечо) забитые предметы.
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии _____

В. Сама

Сундеев АВ
Кузубов АА
Соболева СА