

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания
Дом № 13 по ул. Мичуринского 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

год постройки 1979 общие сведения по строению:
число этажей 5 материал стен кирпич
наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Пасеев Илья М.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша исправна, чиста
- б) чердачное помещение и его вентиляция ЧП
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ЧП
- г) фасад здания ЧП
- д) входные двери и оконные переплеты ЧП
- е) подвальные помещения ЧП
- ж) отмостки вокруг здания ЧП, требуется ремонт
входных зон, первого
- з) система центрального отопления неиспользована
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ЧП
- к) электрохозяйство ЧП
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц отсутствует

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Пасеев Илья М.