

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 94 по ул. «Океан» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1962 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масер Козлова А.А.
Демидов Беренская В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания требуются заделки изморозов.
- д) входные двери и оконные переплеты требуются заменить оконность 2-го этажа.
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания требуются ремонт, впадение дощ.
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуются загерметизация заделки люков.
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Масер (Козлова А.А.)
Демидов (Беренская В.И.)