

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 1 по ул. «Дзержинского» март 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машиер Козлова И.И.
Дашинцев Константин В.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, уг
- б) чердачное помещение и его вентиляция уг
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг
- г) фасад здания уг
- д) входные двери и оконные переплеты уг
- е) подвальные помещения уг
- ж) отмостки вокруг здания уг
- з) система центрального отопления уг
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется ремонт
элеватора, замена оборудования.
- к) электрохозяйство уг
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц отсутствует

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии ИИИ (Козлова И.И.)
Дашинцев Константин В.А.