

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 33 по ул. Мерца 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1994 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маешер Козлова И.И.
Долженко Татьяна И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуются ремонт кровли.
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии _____

Иван Козлов И.И.
Татьяна Долженко И.И.