

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 16/1 по ул. Жиродимова 16/1 « » март 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 9 наличие подвала 1

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синегубова О.В.
дом. ком. Свиридова С.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт меж. кровли
- б) чердачное помещение и его вентиляция у
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания у
- г) фасад здания у
- д) входные двери и оконные переплеты у
- е) подвальные помещения ссытка
- ж) отмстки вокруг здания у
- з) система центрального отопления замена 10м
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена гвс 20м
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Ремонт люкневах труб.

Представитель комиссии мастер: [подпись]
Члены комиссии дом. ком.: [подпись] Свиридова С.Н.