

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 85 по ул. «Март» Ленинградская 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1967 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машиер Козлова ИИ
Давыдов

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт, замена
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур, требуется замена
иная замена убавить
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии ИИ (Козлова ИИ)
Давыдов. ИИ - (Козлова ИИ)