

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 10/2 по ул. «Сварт» 2024г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:  
год постройки 2017 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машер Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шестеревая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания ур
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Машер (Козлова И.И.)