

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 40 по ул. «Март» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____
Масишев Козлова А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуются газетного ремонта
3 подъезд.
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Масишев (Козлова А.А.)
