

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 78 по ул. Социалистической «март» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машиер Козлова А.А.
Давиденко: Мельников В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд, шифер.
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -
- г) фасад здания уд
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания уд
- з) система центрального отопления уд, требуется каменная засыпка оборот
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Козлова А.А.
Давиденко Мельников В.В.