

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 23 по ул. «Шарм» 2024г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:  
год постройки 1957 материал стен кирпич  
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масищев Козлова А.А.  
Доминков Сергей Сергеевич А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровое, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется ремонт кирпича, сломаны бетонные
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания ур
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Козлова А.А.  
Сергей Сергеевич А.А.